



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

**KIM LOẠI  
VÀ HỢP KIM – TÊN GỌI**

**TCVN 1658 — 87**

HÀ NỘI

*Cơ quan ban soạn:*

Viện Luyện kim đen

*Cơ quan đề nghị ban hành:*

Bộ Cơ khí và luyện kim

*Cơ quan trình duyệt:*

Tổng cục Tiêu chuẩn—Đo lường—Chất lượng

*Cơ quan xét duyệt và ban hành:*

Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số: 451/QĐ\* ngày 9 tháng 9 năm 1987

**KIM LOẠI VÀ HỢP KIM****Tên gọi**

Металы и сплавы  
Терминология.

Metals and alloys.  
Terminology.

**TCVN  
1658 - 87**

**Khuyến khích  
áp dụng**

Tiêu chuẩn này thay thế cho TCVN 1658-75.

**1. QUY ĐỊNH CHUNG**

1.1. Tiêu chuẩn này xác định tên gọi kim loại và hợp kim dùng cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học; sản xuất kinh doanh và các ngành có liên quan đến kim loại và hợp kim

**2. TÊN GỌI**

2.1. Tên gọi kim loại và hợp kim được ghi trong bảng theo thứ tự từ trên xuống bắt đầu cho hợp kim trung gian sau đến gang, thép và cuối cùng cho kim loại màu và hợp kim màu.

2.2. Bên cạnh tên gọi chính thức cho phép dùng tên gọi thứ hai (ghi trong ngoặc đơn) khi thật là cần thiết. Tên gọi «không nên dùng» tuy còn sử dụng trong thực tế và trong các tài liệu song không được coi là tên gọi đúng và chuẩn xác.

Tên gọi (1)	Dịnh nghĩa và giải thích (2)	Tên gọi không nên dùng (3)	Tên gọi tương ứng bằng tiếng Anh, Đức, Nga (4)	Ghi thích (5)
1. Kim loại	Vật chất có cấu tạo tinh thể với độ xấp chất cao. Trong cấu tạo nguyên tử có diện tử lớp ngoài cùng tương đối ít và dễ thoát ra khỏi sức hút của hạt nhân. Kim loại thường có ánh kim đặc biến dạng, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt.		Metal Metall Металл	
2. Kim loại đen	Kim loại hoặc hợp kim mà thành phần chủ yếu là sắt		Ferrous metals (Black metals) Eisen metalle Черные металлы	
3. Kim loại màu	Kim loại hoặc hợp kim có thành phần chủ yếu là nguyên tố bất kỳ trừ sắt		Non-Ferrous metal Nichreisen-metal Поверхностные металлы	
4. Hợp kim	Vật thể mang tính chất kim loại có ít nhất từ 2 nguyên tố trở lên trong đó nguyên tố chủ yếu là kim loại		Alloy Legierung Сплав	Hợp kim đen gồm từ 2 nguyên tố trở lên, trong đó hàm lượng sắt không lớn hơn 50% trừ hợp kim chính xác cá biệt có hàm lượng sắt lớn hơn 50%

5. Hợp kim trung gian	Hợp kim dùng cho các quá trình luyện kim tiếp theo để chế tạo ra các sản phẩm hợp kim cần thiết	Intermediate Alloy Unschmelzlegierung Передельный сплав	
6. Ferro hợp kim	Hợp kim trung gian của sắt với silic, mangan, crôm, vonfram hoặc các nguyên tố hợp kim khác để tăng tính chất tốt của thép trong quá trình luyện	Ferrosilloy Ferrolegierung Ферросплав	Hàm lượng của sắt và nguyên tố hợp kim phải đạt được các giới hạn xác định (thông thường nguyên tố hợp kim lớn hơn 10%)
7. Gang	Hợp kim sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon từ 2% trở lên	Cast Iron Gusseisen Чугун	Lượng cacbon trong gang vượt quá giới hạn hòa tan trong Austenit
8. Gang hợp kim	Gang có chứa các thành phần hợp kim	Alloyed Cast Iron Legiertes Gusseisen Легированный чугун	Gang hợp kim thấp là gang có các thành phần hợp kim với tổng hàm lượng nhỏ hơn 2,5%. Gang hợp kim trung bình là gang có các thành phần hợp kim với tổng hàm lượng từ 2,5 đến 10%. Gang hợp kim cao là gang có thành phần hợp kim với tổng hàm lượng từ 10% trở lên
9. Gang không hợp kim	Gang không chứa các thành phần hợp kim	Unalloyed Cast Iron Unlegiertes Gubeisen Нелегированный чугун	

Tên gọi (1)	Định nghĩa và giải thích (2)	Tên gọi không nên dùng (3)	Tên gọi tương ứng bằng tiếng Anh, Đức, Nga (4)	Chú thích (5)
10. Gang kính	Gang có chứa mangan từ 10 đến 25%		Spiegel Iron Spelgelisen Зеркальный чугун Gray Cast Iron Grauguss Серый чугун White Cast Iron Weisses Gubeisen Белый чугун Mixed cast Iron Halbiertes Gubeisen Половинчатый чугун	Gang có mặt gãy óng ánh
11. Gang xám	Gang có cacbon ở dạng grafit hình tăm			Mặt gãy của gang có màu xám
12. Gang trắng	Gang có tất cả cacbon ở dạng xementit			Mặt gãy của gang có màu sáng
13. Gang hoa râm	Gang có tổ chức trung gian giữa gang xám và gang trắng (vừa chứa xementit tùng tinh, vừa chứa grafit).			
14. Gang grafit cầu	Gang có cacbon ở dạng grafit hình cầu		Spherical graphit Cast Iron Graphitglobulie-teng-ubeisen Чугун с Шариковым графитом	
15. Gang dẻo	Gang có cacbon ở dạng graphit hình cụm	Gang rèn	Malleable Cast Iron Temperguss Ковкий чугун.	Gang có hàm lượng cacbon và silic xác định, ở trạng thái đều là gang trắng sau đó được ủ để cacbon thoát ra dưới dạng grafit hình cụm Do đó gang có tính dẻo

16. Gang đúc	Gang đúc các chi tiết máy và các sản phẩm định hình khác	Casting Iron Gubeiren Литейный чугун Pig Iron for Steel Making
17. Gang luyện thép	Gang làm nguyên liệu để luyện thép	Stall Gupeisen Передельный чугун Mactin Pig Iron Martin Gubeisen Мартеновский чугун Bessemer Pig Iron Bessemer Gubeisen Бессмеровский чугун
18. Gang Mactanh	Gang dùng làm nguyên liệu luyện thép cho lò Mactanh	
19. Gang Betxme	Gang dùng làm nguyên liệu luyện thép cho lò Betxme	
20. Gang Tomat	Gang dùng làm nguyên liệu luyện thép cho lò Tomat	Basic Bessemer Pig Iron Thomasr Gubeisen Томасовский чугун Steel Stahl Сталь
21. Thép	Hợp kim sắt với cacbon và một số nguyên tố khác trong đó hàm lượng cacbon thường nhỏ hơn 2%	
22. Thép cacbon	Thép không chứa nguyên tố hợp kim	Cachon steel Kohlenstoffstahl Углеродистая сталь

Tên gọi (1)	Định nghĩa và giải thích (2)	Tên gọi không nên dùng (3)	Tên gọi tương ứng bằng tiếng Anh, Đức, Nga (4)	Chú thích (5)
23. Thép hợp kim	Thép có chứa nguyên tố hợp kim		Alloyed steel Legierte stahle Легированная сталь	Theo hàm lượng của nguyên tố hợp kim thép được chia ra: Thép hợp kim thấp - thép hợp kim có chứa các nguyên tố hợp kim tổng hàm lượng dưới 2,5% Thép hợp kim trung bình - thép hợp kim có chứa các nguyên tố hợp kim, tổng hàm lượng từ 2,5 đến 10% Thép hợp kim cao - thép hợp kim có chứa các nguyên tố hợp kim với tổng hàm lượng lớn hơn 10%
24. Thép kết cấu	Thép dùng để chế tạo các cấu kiện cho xây dựng nhà cửa, cầu cống và các máy móc khác		Structural steel Konstruktionsstahl Конструкционная сталь	Có hai loại thép kết cấu là thép kết cấu hợp kim và thép kết cấu cacbon
25. Thép dụng cụ	Thép dùng để chế tạo các loại dụng cụ cắt gọt, rèn dập, lâm trực cán và các dụng cụ khác cũng như các chi tiết có độ cứng cao và tính chống mài mòn	Thép công cụ	Tool Steel Werkzeugstahl Инструментальная сталь	Thông thường thép cacbon dụng cụ có cacbon đến 2%. Thép hợp kim dụng cụ có chứa thành phần hợp kim của crôm, vonfram, molip den, vanadi v.v...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
26. Thép giò	Thép dùng cụ hợp kim có độ cứng và độ cứng nồng cao, thường được dùng để chế tạo các loại dụng cụ cắt kim loại với tốc độ nhanh	Thép cao tốc	High-Speed Steels Schnellarbeitsstahl быстроизнающая сталь	
27. Thép đ. lăn	Thép có độ sạch, độ bền, độ cứng cao. Tính ổn định kích thước cao và có độ thẩm thấu lớn dùng để chế tạo các loại đ. lăn	Thép vòng bi	Ball bearing steel Kugellagerstahl Подшипниковая сталь	
28. Thép đ. cắt	Thép thường có chứa một số nguyên tố để làm cho phoi thép đ. cắt gãy khi gia công trên các máy tự động để chế tạo các vít...  Thép có tính hàn tốt được sử dụng để hàn và đắp	Thép tự động	Automatic steel Automatenstahl Автоматная сталь	Thường có phot pho và lưu huỳnh tương đối cao
29. Thép hàn				
30. Thép và hợp kim đàn hồi	Thép và hợp kim có tính đàn hồi cao thường dùng để chế tạo các chi tiết đàn hồi như lò xo, nhíp	Thép lò xo	Wrought steel Schweißstahl Сварочная и наплавочная сталь	
31. Thép và hợp kim không ăn mòn (thép không rỉ)	Thép và hợp kim ít bị ăn mòn trong môi trường không khí, đất kiềm, axit, muối và nước biển	Thép và hợp kim chịu ăn mòn	Stainless Steel and Alloy Rosfreistahl Коррозионностойкие стали и сплавы	

Tên gọi 1	Định nghĩa và giải thích 2	Tên gọi không nên dùng 3	Tên gọi tương ứng bằng tiếng Anh, Đức, Nga 4	Chú thích 5
32. Thép và hợp kim chiều nóng	Thép và hợp kim ít bị phá hoại bề mặt trong môi trường khi ở nhiệt độ cao, làm việc ở trạng thái không có tải trọng hoặc tải trọng bè.		Stell Zündерbeständige Stahl Жаростойкие стали и сплавы	
33. Thép và hợp kim bền nóng	Thép và hợp kim có tính chiều nóng ít bị phá hoại bề mặt trong môi trường có nhiệt độ cao, làm việc ở trạng thái có tải trọng trong một thời gian nhất định		Heat-resistant Steel and Alloy Hitzebeständige Stahle und Legierungen Жаропрочные стали и сплавы	
34. Thép sôi	Thép chưa được khử oxy triệt để trước khi rót		Non reassuring Steel überhigte Stahl Кипящая сталь	Trong quá trình kết tinh của thép lỏng quá trình tự khử oxy xảy ra trong khuôn. Kết quả là khí CO <sub>2</sub> bay lên làm cho thép lỏng chuyển động trong khuôn giống như hiện tượng «sôi»
35. Thép lặng	Thép đã được khử oxy triệt để trước khi rót		Reassuring Steel Beruhigte stahl Спокойная сталь	Thép lỏng trong khuôn không có hiện tượng «sôi».

1	2	3	4	5
36. Thép nửa lỏng	Thép có mức độ khử oxy giữa thép sôi và thép lỏng	Thép bán lỏng	Half-reassuring Steel Halbberuhigte Stahl Полуспокойная сталь	
37. La tông (đồng thau)	Hợp kim của đồng với kẽm. Trong đó kẽm là thành phần hợp kim chủ yếu	Đồng vàng, Đồng xanh, Hoàng đồng	Brass Mesting Латунь	
38. Brông	Hợp kim của đồng với các nguyên tố khác trừ latông	Đồng đen, Đồng đỏ	Bronze Bronze Бронза	
39. Duara	Hợp kim nhôm có các nguyên tố hợp kim hóa khác chủ yếu là đồng và manhê		Duraluminium Daraluminium Дюралюминий	
40. Hợp kim silumin	Hợp kim nhôm đúc mà nguyên tố hợp kim hóa chủ yếu là silic		Silumin Silumin Силюмин	Ngoài silumin (Al, Si) ra còn có nhiều hợp kim nhôm đúc khác như Al-Si-Mg ; Al-Si-Mg-Mn ; Al-Si-Cu-Mn-Mg
41. Hợp kim chống mài mòn	Hợp kim màu trên cơ sở của đồng, nhôm, thiếc, chì với các nguyên tố khác có khả năng chống mài mòn cao, dùng làm ổ trượt	Hợp kim chịu mài mòn	Antifriction Alloy Antifrikitions metall Антифрикционный сплав	
42. Babit	Hợp kim chống mài mòn trên cơ sở chì hoặc thiếc		Babit Bablit Баббит	Dùng làm các ổ trượt

## PHỤ LỤC CỦA TCVN 1658 - 87

Nguyên tắc đọc tên các hợp kim được hợp kim hóa bằng nhiều nguyên tố. Đối với hợp kim (đen hay màu) được hợp kim hóa bằng nhiều nguyên tố thì nguyên tắc gọi tên như sau:

- Đọc đầy đủ, theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải ký hiệu hợp kim, trong đó tên gọi các nguyên tố đầy đủ.

- Đọc ngắn gọn theo thứ tự lần lượt từ trái sang phải của một ký hiệu hợp kim, những tên gọi các nguyên tố hợp kim thì dùng âm đầu của tên gọi đầy đủ của các nguyên tố hợp kim đó ví dụ như Ni (niken), Si (của silic); Mo (của molipden); Va (của vanadi)...

Trong cả hai trường hợp nếu gặp nguyên tố có tên gọi bằng tiếng Việt thì gọi nguyên tên Việt.

(xem ví dụ cách gọi trong bảng cho một số mác thép và hợp kim)

Ký hiệu hợp kim	Cách gọi đầy đủ	Cách gọi ngắn gọn
25 CrNiW	Thép 25Crôm-niken-vonfram	Thép 25Crô-Ni-Vô
10 Cr 18Ni 12Mo2Ti	Thép 10c rồng 18-Niken 12-Mo-lipden2-Titan	Thép 10Crô18-Ni12-Ti
8 Cr 2 OMn 10 Ni4	Thép 8 Crôm20-Mangan10-Niken4	Thép 8Crô20-Man10-Ni4
OL100Cr2MnSi	Thép ô lăn 100Crôm2-Mangan-silic	Thép ô lăn 100Crô2-Man-si
TiTA15Mo3V1	Hợp kim titan-nhôm5-Molipden3-vanadi1	Hợp kim Tit-Nhôm5-Mô3-Va1

Chú thích: Khi trong ký hiệu của thép hay hợp kim được hợp kim hóa bằng nhiều nguyên tố trong đó có các nguyên tố có âm đầu giống nhau như Niobi, Niken... thì trong cách đọc ngắn gọn cho phép dùng cả âm đầu và âm kẽ theo để tránh nhầm lẫn như Nio (niobi) với Ni (niken).

## MỤC LỤC TÊN GỌI KIM LOẠI VÀ HỢP KIM

Tên gọi	Số thuật ngữ	Trang
	B	
Babit	42	9
Brông	38	9
	D	
Duara	39	9
	F	
Ferrô hợp kim	6	3
	G	
Gang	7	3
Gang hợp kim	8	3
Gang không hợp kim	9	3
Gang kính	10	4
Gang xám	11	4
Gang trắng	12	4
Gang hoa râm	13	4
Gang graphit cầu	14	4
Gang dẻo	15	4
Gang đúc	16	5
Gang luyện thép	17	5
Gang Mactanh	18	5
Gang betxme	19	5
Gang Tômat	20	5
	H	
Hợp kim	4	2
Hợp kim trung gian	5	3
Hợp kim silumin	40	10
Hợp kim chống ăn mòn	41	10
	K	
Kim loại	1	2
Kim loại đen	2	2
Kim loại màu	3	2
	L	
La tông	37	10
	T	
Thép	21	5
Thép cacbon	22	5

(tiếp theo)

Tên gọi	Số thuật ngữ	Trang
Thép hợp kim	23	6
Thép kết cẩu	24	6
Thép dụng cụ	25	6
Thép gió	26	7
Thép ô lăn	27	7
Thép dễ cắt	28	7
Thép hàn	29	7
Thép và hợp kim đan hồi	30	7
Thép và hợp kim chống ăn mòn (thép không ri)	31	7
Thép và hợp kim chịu nóng	32	8
Thép và hợp kim bền nóng	33	8
Thép sỏi	34	8
Thép jäng	35	8
Thép nứa lặng	36	9