

TIÊU CHUẨN NGÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM	QUY TRÌNH THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU DÂM CẤU THÉP LIÊN KẾT BẰNG BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO	22 TCN 24-84
BỘ GIAO THÔNG VẬN TÀI		Có hiệu lực từ 3-11-1984

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2449/KHKT)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Quy trình này áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu các dầm cầu thép hàn, hợp kim thấp, liên kết bằng bulông cường độ cao (BLCDC) làm mới cho cầu đường sắt, cầu đường ôtô.

1.2. Trong khi áp dụng bàn quy trình này còn phải tuân theo những quy trình, quy phạm về thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu cảng đã được Bộ và Nhà nước ban hành.

1.3. Khi thi công và nghiệm thu các công trình đặc biệt lớn, dùng vật liệu đặc biệt, kết cấu đặc biệt hoặc sử dụng ở vùng có môi trường khí hậu đặc biệt, thì khi cần thiết có thể tháo ra những quy định bổ sung, sửa đổi nội dung quy trình này, song các bổ sung, sửa đổi đó phải được Bộ Giao thông vận tải duyệt.

Chương II

CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN, CẦU NÂNG, BẢO QUẢN THANH, DÂM VÀ CÁC CẤU KIỆN

A- Vận chuyển bốc xếp

2.1. Trước khi vận chuyển, phải xem kỹ các ký hiệu đã ghi trên cầu kiện. Các ký hiệu bị mờ phải được đánh dấu lại bằng sơn, chữ ghi phải dễ đọc, ghi ở nơi mặt ngoài để dễ tìm kiếm và thuận tiện cho việc lắp ráp khỏi nhầm lẫn (không được ghi ký hiệu ở mặt thép đã hoặc sẽ tạo ma sát).

2.2. Khi nhận các cầu kiện của dầm thép LKBLCDC phải nhận đủ và phải đối chiếu với bản kê của thiết kế, không được nhầm lẫn, thừa hoặc thiếu.

2.3. Phải nắm vững kích thước, trọng lượng, vị trí móc cầu, kẽ đệm của thanh dầm và các bộ, hòn cầu kiện để tiện cho việc chọn phương tiện vận chuyển cũng như thực hiện an toàn trong quá trình vận chuyển.

2.4. Khi vận chuyển, các thanh dầm, bộ, hòn cầu kiện phải được chèn lót, chằng buộc cẩn thận, tránh làm cong vênh, sập sét (đặc biệt chú ý các bản nút, cũng như các đầu thanh liên kết). Phải cử người đi áp tải để hướng dẫn việc xếp dỡ và bảo quản trong quá trình chuyển chở.

2.5. Bulông, đai ốc, vòng đệm khi vận chuyển phải để trong hộp kín. Phải quy định hướng

cầu, hướng sắp xếp các hòm kín dô trên phương tiện vận chuyển, trên kho bãi để tránh khỏi bị đảo lộn làm hư hỏng đến ren của bulông, đai ốc cũng như tránh làm hỏng các lớp giấy lót chống ẩm, hay hòm gỗ bảo quản cầu kiện. Trong quá trình vận chuyển, bốc xếp các hòm này phải nhẹ nhàng và che phủ tránh mưa nắng. Bên ngoài hòm phải ghi rõ đầy đủ quy cách và số lượng cầu kiện.

2.6. Khi cầu nâng các thanh, dầm, bó, hòm cầu kiện phải theo đúng các quy định về thao tác để bảo đảm an toàn lao động kỹ thuật. Nghiêm cấm văng, quật gây xung kích quá mạnh làm cong vênh, sập sát các thanh dầm, bó, hòm cầu kiện. Nghiêm cấm để các thanh dầm thép lên những chỗ gỗ ghế, hoặc chất chồng chéo lên nhau.

2.7. Buộc dây để cầu phải đúng vị trí quy định và phải chèm lót nơi buộc dây. Tuyệt đối không buộc dây vào các vị trí mặt thép có lớp sơn, mạ bảo vệ mặt ma sát và vị trí có lỗ bulông.

B- Công tác bảo quản thanh, dầm thép và cầu kiện


2.8. Trong mọi trường hợp khi xếp các thanh, dầm đều phải đảm bảo thoáng; nên lợi dụng gió thiên nhiên và ánh sáng mặt trời để chống động nước và hơi nước.

2.9. Đối với những thanh, dầm đã tạo mặt ma sát và phủ lớp chống gỉ, phải đặc biệt chú ý bảo vệ cho vùng đã tạo ma sát đó không bị ngưng tụ nước. Nếu kiểm tra thấy ngưng tụ nước phải thực hiện mọi biện pháp để làm khô (hong khô, thổi hơi ép...).



2.10. Trong quá trình vận chuyển, cầu nâng các thanh, dầm đã được bọc bảo vệ mặt ma sát phải tránh làm bong lớp bọc bảo vệ đó (như đệm rơm, cao su, vải v.v...). Khi đến bãi phải bỏ lớp bọc để mặt thép được thoáng.

2.11. Đối với các thanh, dầm có đánh ký hiệu trong chế tạo lúc bảo quản phải xếp đặt sao cho dễ đọc các ký hiệu đó để tránh nhầm lẫn khi lắp ráp.

2.12. Đối với các bâu nút, bân nối, bân phủ phải được xếp đặt trong nhà có mái che, kê cao cách mặt nền nhà tối thiểu là 20cm (trên nền nhà bê-tông cũng phải có điểm kê). Nếu phải xếp ngoài trời thì tránh xếp tầng (hình I-1) phải xếp theo hình chữ "A" hoặc xếp chống nghiêng có độ dốc tối thiểu là 10%, có kê đệm nhằm chống ngưng tụ nước (hình I-2)



Hình 1-1 - Xếp không đúng



Hình 1-2 - Xếp đúng

C- Bulông, dai ốc và vòng đệm

2.13. Bulông, dai ốc và vòng đệm phải được dựng trong hòm gỗ phân theo từng chủng loại, bên trong hòm phải lót ở các mặt bằng giấy chống ẩm, bên ngoài phải ghi rõ ký hiệu và số lượng. Bulông, dai ốc và vòng đệm phải được bôi dầu mỡ bảo vệ, và phải kiểm tra định kỳ tối thiểu 6 tháng một lần. Phải lau sạch, bôi dầu mỡ lại các bulông, dai ốc, vòng đệm khi thấy xuất hiện gi.

2.14. Kho báu phải cao, thoáng, mát không bị ngập nước. Xếp sáp các hòm đựng bulông, dai ốc, vòng đệm trong kho phải đảm bảo có phần thoáng của cả sáu mặt hòm. Khoảng cách giữa các mặt của hòm này với hòm khác không nhỏ hơn 10cm. Nên kho là xi măng cũng phải kê đáy hòm cao không nhỏ hơn 10cm, và không nhỏ hơn 25cm với nền kho là đất được lết chặt.

Chương III

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT TIẾP XÚC CỦA CÁC THANH, DÂM VÀ CẤU KIỆN

A. Công tác chuẩn bị mặt tiếp xúc

3.1. Mặt tiếp xúc của các thanh, dầm và của các bản nút và bản nối trước khi lắp phải được gia công tẩy sạch bằng phun cát hoặc bằng lửa. Nếu đã được tạo mặt ma sát trước ở xưởng và được phủ lớp mạ (hay lớp phủ khác) bảo vệ, trước khi lắp ráp phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, nước ngưng tụ trên mặt.

Trước khi gia công mặt phải tẩy sạch các vảy gi, cũng như sửa chữa các khuyết tật, làm trở ngại đến sự ép chặt của các mặt tiếp xúc. Kiểm tra sai số hình học của các cấu kiện theo phụ lục 1. Các mép còn do cắt, hàn, khoan, dập v.v... cũng phải được mài nhẵn bằng máy mài và không được lẹn vào thép cơ bản quá $0,5\text{mm} \times 45^\circ$ (còn gọi là độ lẹm cho phép khi tẩy mép bằng máy mài).

Phương pháp gia công mặt tiếp xúc để đạt hệ số ma sát tính toán phải theo chỉ dẫn trong đồ án thiết kế, nếu không có chỉ dẫn thì phải áp dụng phương pháp phun cát.




3.2. Mặt thép đã được tẩy sạch phải bảo vệ khỏi bị bẩn lại do gi, dầu mỡ, sơn... Khi bị bẩn lại phải được tiến hành gia công tẩy sạch, tạo ma sát lại.

Sau khi mặt tiếp xúc được tẩy sạch mà xuất hiện lớp gi nhẹ: (có ố vàng, quết tay thấy có màu vàng nhưng không có bụi vàng) cũng như trên mặt tiếp xúc bị mờ, sương hoặc hơi nước ngưng tụ mà đã được sấy khô (như thổi bằng hơi ép) thì không phải gia công lại mặt tiếp xúc.

Sau khi mặt tiếp xúc được phun cát tạo ma sát, không được để quá 3 ngày đêm kể từ khi tạo ma sát xong đến khi xiết chặt toàn bộ BLCDC của liên kết mối nối và bản nút (hoặc trám kín các kẽ hở của tập bản thép trong thi công, xem điều 4.2 và 4.5).

Nếu quy định trên không thực hiện được thì phải tạo ma sát lại.

3.3. Việc gia công lại mặt tiếp xúc, trong các trường hợp nêu ở trên được thực hiện như việc gia công mặt tiếp xúc lần đầu, hoặc cũng có thể gia công lại bằng lửa thay thế cho phun cát. Việc sử dụng lại các bản thép tháo ra trong các liên kết hoàn chỉnh không thể tiến hành gia công tạo ma sát như các phương pháp thông thường mà phải có biện pháp công nghệ đặc biệt được thiết kế chấp nhận.



Hình I.3 Lò quay để sấy khô cát

- | | | | |
|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| 1. Khung | 5. Hộp giảm tốc | 9. Phễu thép | 14. Băng tải |
| 2. Trống quay | 6. Máng | 10. Thùng chứa nhiên liệu | 15. Kho chứa |
| 3. Lưới | 7. Vòi phun xăng | 11. Máy nén khí | 16. Máng nghiêng |
| 4. Động cơ điện | 8. Vỏ hộp thép | 12.13. Ống | 17. Cát đống chưa sấy |

3.4. Kiểm tra độ sạch bụi, sơn, gi... trên mặt tiếp xúc đã được phun cát bằng cách dùng kính lúp có độ phóng đại 6 lần soi trên bề mặt bàn thép để quan sát. Nếu không thấy bụi bẩn là đạt yêu cầu.

Kiểm tra độ sạch dầu mỡ bằng cách nhỏ 2 + 5 giọt xăng trên mặt bàn thép đã làm sạch bằng phun cát. Sau thời gian ít nhất 15 giây, dùng giấy lọc thẩm xang cờ lọng lại trên mặt bàn thép. Nhỏ xăng đã dính lên mặt giấy lọc khác cùng loại để kiểm tra. Để cho hai tờ giấy bay hết xang, nếu màu sắc của vết xang đã bay hơi trên hai mặt giấy giống nhau là đạt yêu cầu về độ sạch dầu mỡ trên mặt bàn thép (xang dùng kiểm tra phải là xang sạch, không lẫn bẩn, tạp chất...).

B- Gia công bằng phun cát


3.5. Sau khi gia công bằng phun cát, gỉ và các vết bẩn khác phải được hoàn toàn tẩy sạch, để bề mặt thép lộ màu sáng xám, đều đặn. Cát dùng để phun phải là cát thạch anh, khô sạch. Độ ám của cát không lớn hơn 2%, cát hạt $d < 2,5\text{mm}$ (nên dùng cát hạt $d = 0,6 + 2\text{mm}$). Lượng hạt bụi trong cát có đường kính $d \leq 0,5\text{mm}$ không được vượt quá 6% khối lượng.

3.6. Việc sấy khô cát dùng hệ thống lò quay đốt bằng nhiên liệu lỏng (hình I.3). Trong điều kiện thuận lợi nên phơi cát ngoài bãi (mùa hè hoặc mùa khô hanh) nhưng phải kiểm tra đảm bảo các yêu cầu ở điều 3.5.

3.7. Các bộ phận chính của thiết bị phun cát (hình I.4) gồm dầu phun cát, phễu chứa cát, thùng chứa khí nén, bộ phận lọc dầu, nước, ống dẫn, máy hơi ép... Các thiết bị này phải được chế tạo đảm bảo an toàn khi dùng áp lực tối 6 at-môt-phe và phải được đăng ký, kiểm tra theo quy phạm kỹ thuật an toàn các bình chịu áp lực QPVN2-75.

3.8. Căn cứ vào khối lượng công tác phun cát có thể dùng các thiết bị có kích thước phù hợp (hình I-5a,b) như máy phun cát 2 ngăn hay 1 ngăn hoặc không có ngăn. Khi khối lượng công tác lớn dùng máy phun cát 2 ngăn hoặc ghép 2 máy 1 ngăn hoạt động liên tục. Khi khối lượng công tác trung bình dùng máy phun cát 1 ngăn có lượng chứa cát $120+200\text{lít}$. Khi khối lượng công tác ít dùng máy phun cát không có ngăn.


3.9. Đảm bảo lượng khí nén ra khỏi vòi phun từ $3+4\text{ m}^3/\text{phút}$. Số này tuỳ thuộc vào áp



Hình I.4. Sơ đồ thiết bị phun cát

1. Máy nén khí; 2. Thùng chứa khí nén;
3. Bộ phận lọc dầu, nước; 4. Thùng chứa cát; 5. Máy phun cát; 6. Vòi phun

lực khí nén và đường kính vòi phun (hình 1-6). Để đảm bảo máy phun cát làm việc bình thường, khí nén cần có áp lực $3,5 + 6$ át-mốt-phe.




Hình 1.5a. Máy phun cát hai ngăn.

Số liệu kỹ thuật cơ bản loại máy 2 ngăn tác dụng liên tục


- Dung lượng ngăn chứa cát 140 lít.
- Áp lực làm việc của khí nén $5-6$ KG/cm²
- Đường kính trong của ống đưa khí nén vào máy 25mm
- Đường kính trong của ống dẫn cát 32 mm
- Kích thước giới hạn: dài 995mm; rộng 995mm; cao 1450mm
- Trọng lượng máy (không có cát) 300 kg

1. Khung	8. Van
2. Ngăn làm việc	9. Cửa
3. Ngăn trung gian	10. Buồng trộn
4. Phễu	11, 12. Ống dẫn khí
5. Nắp phễu	13, 14, 15. Van
6. Lưỡi	16. Ống
7. Khoang có lỗ	17. Vòi phun



Hình 1.5b. Máy phun cát một ngăn dung tích 170 lít

- 1. Thùng chứa;
- 2. Phễu; 3. Van; 4. Ống xả;
- 5. Van an toàn; 6. Buồng trộn;
- 7. Van đóng mở số liệu kỹ thuật
- Thể tích cát 170 lít
- Áp lực công tác của khí nén $5-6$ KG/cm²
- Đường kính trong ống dẫn khí 25mm
- Đường kính trong ống dẫn cát 32mm
- Trọng lượng máy (không kể cát) 210 kg.



Hình 1.6. Lượng khí nén dùng trong thi công phun cát xác định theo biểu đồ (hình 1.6) tùy thuộc vào áp lực, không khí và đường kính của vòi phun.

3.10. Để cấp khí nén vào máy phun, dùng ống cao su đường kính trong 25mm; để cấp hỗn hợp cát khí vào vòi phun dùng ống đường kính trong 32mm.

3.11. Để phun cát, có thể dùng các loại vòi phun:

- Băng thép có cấu tạo hợp lý (Hình 1-7)
- Loại vật liệu sành, sứ.

Vật liệu làm chi tiết lối vòi phun dùng các loại thép dầu mangan.

3.12. Trong khi phun phải vừa căn cứ vào bảng tra giờ sử dụng (tuổi thọ) của từng loại vòi phun vừa phải thường xuyên kiểm tra đường kính miệng vòi phun. Nếu đường kính trong miệng vòi phun lớn hơn 10mm phải thay thế vòi phun.


3.13. Khi gia công phun cát, miệng vòi phun cần đặt cách bề mặt phun khoảng cách Δ và nghiêng một góc α (Hình 1-8)

- Khi phun tạo ma sát $\Delta = 15 \div 30\text{cm}$; $\alpha = 75^\circ \div 80^\circ$.
- Khi phun tẩy giùi $\Delta = 15 \div 30\text{ cm}$, $\alpha = 45 \div 50^\circ$

Phun cát tẩy giùi trước, phun cát tạo ma sát sau.

3.14. Khí nén dùng trong máy phun cát phải được làm sạch dầu và nước để tránh làm giảm hệ số ma sát của bề mặt phun và đảm bảo sự làm việc bình thường của máy phun. Trong mỗi ca phun phải kiểm tra độ sạch của khí. Cách kiểm tra như sau.

- Hướng vòi phun có khí nén lên bề mặt tờ giấy có vạch mảnh nét chì. Sau 1 phút nếu giấy không bị ẩm và nét chì không bị mờ là độ sạch đảm bảo. Nếu không đạt phải kiểm tra bộ phận lọc dầu, nước của máy và bình hơi ép.



Hình 1.7. Vòi phun cát bằng thép

3.15. Khi phun cát phải tuân theo các qui định về an toàn lao động, đặc biệt là chống bụi và chống ô nhiễm môi trường (phụ lục 2) và nên thu hồi cát để dùng lại (phụ lục 3).


C- Gia công bằng lửa

3.16. Cho phép dùng ngọn lửa ôxy axetylen để tẩy sạch mặt tiếp xúc, sau đó tẩy sạch cát bụi bẩn và sản phẩm do khí đốt để lại trên mặt thép bằng bàn chải thép (nhưng không được làm mặt kim loại sáng lên). Không cho phép dùng bao tải hay giê rách, các vật liệu hữu cơ khác để lau chùi. Để phát huy hiệu quả của phương pháp này, trước khi tẩy sạch mặt thép bằng lửa, các vết bẩn cũng cần được tẩy sạch (lau chùi, chải, rửa).

3.17. Ngọn lửa ôxy- axetylen phải đảm bảo:


- Áp lực khí ôxy: $5 \div 6$ at

- Áp lực khí axetylen: $0,4 \div 0,5$ at.



Hình 1.8

Ngọn lửa hỗn hợp hai loại khí trên phải đảm bảo khí ôxy cấp đủ ở mức tối đa. Vì vậy sau khi đã mở hết van axetylen, thì mở van cấp khí ôxy tối mức ngọn lửa được tách khỏi vòi đốt, nhưng không bị tắt (hình 1.9).




Hình 1.9

3.18. Tốc độ di chuyển của vòi đốt phụ thuộc vào chiều dày δ của bản thép, khi $\delta > 10$ mm thì $V = 1$ m/phút nhằm tránh làm cong vênh bản thép.

Khi $\delta \leq 10$ mm thì $V = 1,5 + 2m/phút$

Góc nghiêng của vòi đốt làm với mặt bản thép được tẩy sạch $\alpha = 40^\circ + 45^\circ$ để phát huy tốt nhất hiệu quả và để ngọn lửa không hất ngược ra phía sau (hình 1.10).

Cự ly Δ từ vòi đốt đến mặt phẳng của bản thép $\Delta \geq 8 \div 10$ mm



Hình 1.10

3.19. Lượng khí tiêu hao để tẩy sạch cho 1 m² mặt bắn thép được tính như sau:

- Khí ôxy 1m³/m²

- Khí axêtylen 0,6m³/m²

3.20. Khi tẩy sạch mặt thép bằng lửa nên dùng axêtylen trong bình chứa, trường hợp đặc biệt mới dùng bình sinh khí axêtylen có áp lực cao.

Chương IV

LẮP RÁP CẤU KIỆN VÀ CÔNG TÁC XIẾT BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

4.1. Trước khi lắp ráp cần phải kiểm tra lại chất lượng các cấu kiện của đầm thép, bulông, đai ốc và vòng đệm, so với yêu cầu thiết kế như quy định ở điều 3.1. Ngoài ra phải tiến hành kiểm tra máy móc, thiết bị phục vụ cho lắp ráp cũng như kiểm tra về biện pháp tổ chức kỹ thuật phục vụ cho lắp ráp.

Lắp biên bản nghiệm thu trước khi tiến hành lắp đầm.

4.2. Lắp đầm phải theo đúng trình tự như thiết kế đã quy định và phải bảo đảm:

1. Phải tiến hành lắp cụm trước khi lắp vào kết cấu nhịp.

2. Các lỗ định của tập bắn phải đồng tâm. Định vị bằng các con lồi thi công.

3. Lắp số bulông cường độ cao như quy định ở điều 4.5 và dùng cờ lê lực xiết tối trị số từ 50% đến 90% lực căng tiêu chuẩn. Kiểm tra kích thước và độ khép kín của tập bắn LKBLCDC. Nếu đạt yêu cầu, tiến hành ngay việc trám kín các khe ghép ở mỗi liên kết.

4. Xiết chặt số bulông này đúng lực căng tiêu chuẩn.

5. Thay từng bulông vào các lỗ còn để trống và xiết ngay bulông đó đến lực căng tiêu chuẩn.

6. Rút ra từng con lồi thi công và thay thế ngay bằng bulông cường độ cao và xiết bulông đạt lực căng tiêu chuẩn. Trong mọi trường hợp, khi xiết bulông không để bulông quay.

4.3. Lực căng trong thân bulông trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải đảm bảo đạt yêu cầu. Khi kiểm tra (sau 10-15 ngày) mômen xoắn có thể đạt đến 120% mômen xoắn thiết kế.

4.4. Các sai số về hình dáng và kích thước của kết cấu thép tại vị trí mối ghép LKBLCDC phải đảm bảo đúng yêu cầu nêu trong phụ lục 4.

Trong lắp ráp nếu cần doa lại lỗ nhằm khắc phục những vi phạm do gia công chế tạo đầm thép cũng như do thi công gây nên thì tuyệt đối không dùng dầu mỡ nước trong khi doa lỗ để tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng mặt bắn thép đã tạo ma sát. Trong trường hợp có lỗ bị sai lệch mà không ảnh hưởng đến hình dáng của kết cấu và không trở ngại đến việc lắp ráp bulông thì không phải tiến hành doa lỗ lại.

4.5. Tính toán trong thi công, được phép xét đồng thời sự làm việc của BLCDC là lồi.

1. Sự làm việc của liên kết với một bulông trong liên kết ma sát, cho một mặt tiếp xúc được tính theo công thức:

$$T = k \cdot m \cdot N \cdot f$$

Trong đó:

N - Lực căng trong thân bulông (tấn) tra ở bảng 1.

- f - Trị số của hệ số ma sát, tra ở bảng 2.
 k - Hệ số đồng nhất, tra ở bảng 3.
 m - Hệ số điều kiện làm việc:
 - Cho thi công $m=1$
 - Cho thiết kế $m = 0,95$ (xét tối trong khai thác, từ biến, tự chùng ứng suất).

Bảng 1

LỰC CĂNG N TRONG THÂN BỤLÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO (T)

Loại bulông	Đường kính (mm)	Trị số lực căng tiêu chuẩn của bulông (T)	
		Trị số kiểm tra N	Trị số có hiệu (xét tự chùng) $m.N$
110	18	14,2	13,5
	22	22,4	21,2
	24	26,1	24,8
	27	34,0	32,3
135	22	26,2	24,8
	24	30,4	28,9

Ghi chú: 110, 135 là cường độ kéo cực hạn nhỏ nhất của bulông tính theo kg/mm²

Bảng 2

HỆ SỐ MA SÁT f

Phương pháp gia công bề mặt	Phun cát	Sơn mạ kẽm hay lớp keo ma sát	Băng ngọn lửa	Chổi thép (tay hay máy)
Hệ số ma sát tiêu chuẩn	0,58	0,50	0,42	0,35

Bảng 3

HỆ SỐ ĐỒNG NHẤT k

Gia công bề mặt ma sát	Trị số k khi số bulông liên kết là		
	$2 \div 4$	$5 \div 19$	≥ 20
Phun cát	0,574	0,661	0,760
Sơn mạ kẽm hay lớp keo ma sát	0,720	0,778	0,843
Ngọn lửa	0,460	0,571	0,697
Chổi thép	0,358	0,487	0,638

Trị số T cho ở bảng 4 dưới đây.

TRỊ SỐ T (TẤN)

Loại bulong	Đường kính (mm)	Trị số lực căng T (tấn)											
		Phun cát			San mạ kẽm lớp keo ma sát			Ngọn lửa			Chổi sắt		
		Số lượng bulong trong liên kết											
110	18	2-6	5+19	≥20	2+4	5+19	≥20	2+4	5+19	≥20	2+4	5+19	≥20
	22	4,5	5,2	6,0	4,9	5,2	5,7	2,6	3,2	3,9	1,7	2,3	3,0
	24	7,1	8,2	9,4	7,7	8,3	9,0	4,1	5,1	6,2	2,7	3,6	4,8
	27	8,3	9,5	11,0	8,9	9,6	10,5	4,8	6,0	7,2	3,1	4,2	5,6
	32	10,7	12,4	14,2	11,6	12,5	13,6	6,2	7,7	9,4	4,0	5,5	7,2
135	22	8,3	9,4	11,0	9,0	9,7	10,5	4,8	6,0	7,3	3,1	4,2	5,5
	24	9,6	11,1	12,7	10,4	11,2	12,2	5,7	7,1	8,6	3,8	4,9	6,4

2. Đối với lối tính toán như định tân.

3. Số lượng lối và bulong đã được xiết tối lực căng thiết kế không được nhỏ hơn số lượng lối và bulong đã được tính toán theo từng giai đoạn chịu lực của quá trình thi công.

Khi lắp ráp dầm trên bờ hay trên dà giáo liên tục, thì số lượng lối và bulong được xiết tối lực căng thiết kế không được ít hơn 20% tổng số lỗ định ở mỗi mối nối. Riêng bulong không được nhỏ hơn 10% (vậy số lối không quá 10%).

4.6. Không được rút lối khi toàn bộ số lỗ còn lại chưa được thay bằng BLCDC xiết tối lực căng thiết kế. Sau đó rút lối đến đâu thay ngay bulong cường độ cao đến đó và cũng phải xiết bulong cường độ cao đó đạt yêu cầu thiết kế.

4.7. Khi lắp dầm thép theo phương pháp hằng và bán hằng để đảm bảo sự rút lối ra được dễ dàng cần tiến hành thay lối bằng bulong cường độ cao trước giai đoạn liên kết chịu lực dùng theo thiết kế thi công lao lắp:

4.8. Khi độ khép chặt của tập bản đã được kiểm tra theo điều 6.4, các bản nối phải có biện pháp chống sự xâm nhập của nioli trường bên ngoài để hạn chế gỉ mặt thép đã được tạo ma sát.

4.9. Mômen xiết trong thi công được tính như sau:

$$M_x = N.d.k$$

Trong đó:

N - lực căng trong thân bulong (T)

d - đường kính thân bulong (mm)

k - hệ số mômen xoắn, k được quy định trong bản thiết kế cho từng loại bulong và phương pháp bồi trơn.

M_x - Phải bằng với mômen do lực đặt ở tay đòn của cờ lê lực nhán với cánh tay đòn của lực (là khoảng cách từ điểm đặt lực đến trọng tâm của BLCDC được xác định).

4.10. Dùng cờ lê gió để xiết bulông, nhưng sau đó phải dùng cờ lê lực có bộ phận chỉ thị chính xác để kiểm tra lại kiểm tra. Xiết từ từ không giật cục, sau khi xiết xong bulông phải được đánh dấu ngay bằng sơn để tránh nhầm lẫn.

Mômen xiết do cờ lê lực tạo nên có độ chính xác không thấp hơn $0 + 5\%$ mômen xiết yêu cầu, và phải thường xuyên kiểm tra, chỉnh lại cờ lê lực (trước mỗi ca phải kiểm tra 1 lần).

4.11. Phải kiểm tra kích thước hình học của liên kết mới được xiết chặt bulông.

4.12. Trong một mối nối liên kết, cần xiết chặt BLCDC từ chỗ tập bắn có độ ép chất tối thiểu chất hơn (ví dụ xiết từ hàng dinh liên kết ở xương đền đầu tự do của kết cấu hay từ trọng tâm đâm dinh đến mép biên, sao cho những BLCDC ở đầu nút mối nối hay ở đầu thanh được xiết sau cùng).

4.13. Mỗi bulông phải có dùi hai vòng đệm ở phía dưới và phía đầu bulông. Đặt vòng đệm phải đúng chiều theo quy định của nhà chế tạo.

4.14. Bulông khi đã xiết tối lực căng thiết kế sẽ không cho phép sử dụng lại cho một liên kết BLCDC khác.

Chương V

CÔNG TÁC TỔ CHỨC LẮP RÁP

5.1. Công tác tổ chức lắp ráp đầm thép LKBLCDC phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật của việc lắp ráp các đầm cầu thép nối chung và phải đảm bảo đúng yêu cầu của thiết kế, nhưng cần chú ý các điểm sau đây:

1. Bãi lắp ráp phải cao, không bị ngập nước trong bất kỳ điều kiện nào của quá trình thi công. Phải thuận tiện cho dây chuyền chuẩn bị mặt tiếp xúc và vận chuyển thanh, đầm và cấu kiện đến bãi lắp ráp.

2. Lắp bàn tiến độ của các dây chuyền phục vụ lắp ráp và lắp ráp để đảm bảo thời gian ngắn hơn, hay bằng thời gian quy định như đã nêu ở điều 3.2.

3. Đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.

4. Phải chuẩn bị đầy đủ các điều kiện che chắn khi mưa cũng như các thiết bị sấy khô bắn nút, bắn nối sau khi bị mưa, không được làm bẩn trở lại mặt thép đã được tạo ma sát cũng như phải có biện pháp chống bụi cho mặt bắn thép.

5.2. Xưởng hay bãi phun cát tao ma sát mặt bắn thép phải bố trí đủ xa bãi đầm để bụi cát không làm ảnh hưởng chất lượng lắp ráp. Hoặc phải có biện pháp dập bụi để đảm bảo cả về mặt vệ sinh công nghiệp (phụ lục 3).

Các máy dùng động cơ đốt trong làm việc ở bãi lắp đầm thép phải có thêm thiết bị thoát khói để không gây bẩn cho các mặt tiếp xúc đã được tẩy sạch.

5.3. Phải đảm bảo kỹ thuật an toàn và bảo vệ lao động khi phun cát như chỉ dẫn ở phụ lục 2 cũng như phải đảm bảo an toàn cho các thiết bị như quy định ở điều 3.7.

Chương VI

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG LIÊN KẾT BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO VÀ LẮP HỒ SƠ HOÀN CÔNG

6.1. Các thanh, dầm và cấu kiện dài ốc, vòng đệm, bulông phải được tiến hành kiểm tra theo điều 4.1. Riêng bulông, dài ốc, vòng đệm phải kiểm tra theo điều 6.6 của bản qui trình này. Đồng thời phải căn cứ vào lý lịch của nhà máy sản xuất.

6.2. Trước khi lắp ráp, ren bulông phải được vặn thông suot, dễ dàng bằng tay trên toàn bộ chiều dài ren. Bulông, dài ốc, vòng đệm phải được lau chùi, làm sạch bụi, các lớp dầu mỡ... và khi cần thiết bôi thêm một lớp dầu mỏng vừa đủ, để khi xiết bulông dầu không thấm vào mặt bàn thép ma sát. Vệ sinh, bôi trơn cấu kiện phải theo quy định của thiết kế, thông thường có thể dùng hỗn hợp 90% xăng công nghiệp + 10% dầu nhờn công nghiệp.

6.3. Công tác chuẩn bị mặt tiếp xúc của thanh, dầm và cấu kiện trước khi đưa vào lắp ráp phải được kiểm tra chất lượng chu đáo, phải phù hợp với các điều kiện quy định ở chương III, các qui định có liên quan của bản qui trình này và phải lập thành biên bản từng hạng mục kiểm tra theo phụ lục 5, 6, 7.

6.4. Kiểm tra độ khép chật của tập bản bằng cách dùng lá chuẩn có chiều dày 0,3mm. Nếu tất cả các phía mép của tập bản không hở quá 0,3mm là đạt yêu cầu.

6.5. Kiểm tra lực căng trong thân bulông bằng cờ lê lực có độ chính xác cao (xem điều 4.10). Số lượng bulông cần kiểm tra qui định như ở bảng 5.

Bảng 5

SỐ LƯỢNG BULÔNG CẦN KIỂM TRA

Số lượng bulông ở mỗi nồi	Số lượng bulông kiểm tra
Dưới 5 con bulông	100%
5 + 20 con bulông	5 con
Trên 20 con bulông	25% của tổng số bulông trong liên kết

Nếu trong số bulông kiểm tra chỉ có một bulông không đạt được momen xiết, thì phải kiểm tra toàn bộ số bulông còn lại của mỗi nồi. Dánh dấu bulông không xiết dù lực để tránh bỏ sót khi xiết lại và đánh dấu số bulông đã được kiểm tra.

Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký công trình.

Góc quay của cờ lê lực khi kiểm tra bulông không lớn hơn $10 + 15^\circ$.

6.6. Không được dùng vặn phai thay thế tất cả bulông, dài ốc, vòng đệm xuất hiện nứt, có khuyết tật, cong vênh, hỏng ren... cũng như không đủ qui cách. Bulông sau khi xiết dù lực, đường ren còn thừa ra ngoài dài ốc ít nhất là một vòng ren và không nên quá 3 vòng ren.

6.7. Những hồ sơ chủ yếu để thực hiện kiểm tra chất lượng LKBLCDC là:

- Bản vẽ và các hồ sơ thuyết minh của thiết kế.
- Nhật ký tẩy sạch tạo ma sát mặt tiếp xúc và lắp ráp đầm thép.
- Nhật ký kiểm tra (chỉnh) cờ lê lực.
- Nhật ký lắp đặt BLCDC.
- Nhật ký thi công lao lắp đầm.
- Chỉ dẫn qui cách cầu kiện của các nhà máy sản xuất.

6.8. Các đầm cầu thép LKBLCDC sau khi hoàn thành đều phải tiến hành lập hồ sơ hoàn công theo đúng nội dung như đã qui định trong bản qui trình thi công và nghiệm thu cầu công do Bộ Giao thông Vận tải ban hành theo quyết định số 166-QĐ ngày 22 tháng 01 năm 1975.

PHẦN PHỤ LỤC

SAI SỐ HÌNH HỌC CỦA CÁC THANH, DÂM, CẤU KIỆN

Phụ lục 1


TT	Hạng mục	Thuyết minh	Hình vẽ minh họa	Sai số cho phép (mm)
1	Bản nút, bản nối không phẳng, vênh theo hướng	Trong phạm vi 1 mét bất kỳ		≤ 1
2	Bản nút, bản nối không phẳng, vênh theo hướng ngang	Chiều rộng bản lớn hơn 1050mm Chiều rộng bản nhỏ hơn 1050mm		≤ 1 $\leq 0,5$
3	Thanh bị cong, vênh ngoài mặt phẳng mỗi liên kết	Trong phạm vi 1 mét Toàn chiều dài		≤ 1 ≤ 3
4	Thép góc không thẳng			$\leq 0,3$
5	Hai cánh thép góc không thẳng góc với nhau	Chiều rộng của cánh: 200mm 150mm 120mm		$\leq 0,75$ $\leq 0,50$ $\leq 0,30$

KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI PHUN CÁT

Khi phun cát tạo ma sát và tẩy giòi (phun cát khô) phải tuân theo các nguyên tắc kỹ thuật an toàn lao động sau đây:




1. Các thiết bị của hệ thống phun cát phải có giấy chứng chỉ thỏa mãn các qui định khi dùng hơi ép áp suất cao. Các điều qui định về an toàn khi dùng hơi ép phải được thực hiện nghiêm ngặt và kiểm tra thường xuyên.
2. Các van an toàn của máy phun phải được điều chỉnh với khí nén có áp lực tăng 10% so với trị số tiêu chuẩn. Đồng hồ áp lực phải hoạt động tốt trong khi máy làm việc.
3. Đoạn ống dẫn nối với vòi phun và vào các van xả hơi phải có ống lồng, đai thép xiết chặt bằng bulông có đường kính lớn hơn 8mm.
4. Để đảm bảo vệ sinh công nghiệp cho người phun cát và tránh ô nhiễm môi trường xung quanh, cần sử dụng hệ thống chống bụi và thu hồi cát theo phụ lục 3. Công nhân làm công tác phun cát phải được trang bị các dụng cụ phòng hộ chủ yếu như kính, khẩu trang, giày, găng tay...
5. Các ống dẫn hồn hợp khí và cát phải được thường xuyên kiểm tra, không để ống bị vặn, gấp khúc. Khi bình cấp cát có nhiều van thì các van và đầu vòi phun tương ứng phải được đánh dấu cùng một ký hiệu để tránh nhầm lẫn, gây tai nạn.
6. Khi máy hơi ép ngừng làm việc, các van cấp khí và xả cát phải được khoá lại. Các van đó chỉ được mở khi trên đồng hồ đo đã báo đủ áp suất hơi cần thiết.

HỆ THỐNG CHỐNG BỤI VÀ THU HỒI CÁT



Máy tạo mùi hơi nước

SAI SỐ VỀ HÌNH DÁNG VÀ KÍCH THƯỚC KHI LẮP RÁP DÂM THÉP

TT	Sự sai lệch của trục bộ phận	Hình vẽ minh họa	Sai số cho phép (mm)
1	2	3	4
1	a- Thanh dàn chủ và hệ mặt cầu b- Thanh của liên kết	 <p style="text-align: center;">a-a</p>	$f \leq 0,001 l$ và không lớn hơn 10mm $f \leq 0,0015 l$ và không lớn hơn 15mm
2	Dộ phình bát bụng của dâm đặc có chiều cao h (không cho phép ở vị trí liên kết)	 <p style="text-align: center;">b-b</p>	$\leq 0,003 h$
3	Chênh lệch cao độ của tiết điểm theo hướng ngang cầu với B là khoảng cách 2 tim dàn chủ theo thiết kế. a- Tiết điểm ở tại gối. b- Hai tiết điểm đối xứng trên cùng một mặt cắt ngang (trong một dàn hoặc giữa các dàn với nhau)	 <p style="text-align: center;">c-c</p>	$\leq 0,001 B$ $\leq 0,002 B$

4	<p>Sai lệch của tâm tiết điểm theo mặt phẳng nằm ngang so với tâm thanh mạ hạ theo thiết kế so với khẩu độ nhịp L</p>	<p>Trục mạ hạ theo thiết kế</p> <p>δ</p> <p>δ</p> <p>δ</p> <p>Tìm các tiếp điểm bị sai lệch</p> <p>d-d</p>	$\leq 0,002 L$
5	<p>Sai lệch tâm tiết điểm theo mặt phẳng nằm ngang so với 2 tâm tiết điểm cạnh nó</p>	<p>δ</p> <p>d</p> <p>d</p> <p>d : chiều dài khoang</p>	$\leq 5\text{mm}$
6	<p>Sai lệch của thanh đứng trong dàn chủ có chiều cao H</p>	<p>δ</p> <p>H</p> <p>δ</p>	$\leq 0,0015 H$
7	<p>Sai số về độ vòng thi công</p> <p>a- Có tung độ $\leq 50\text{mm}$</p> <p>b- Có tung độ $> 50\text{mm}$</p>	<p>$\delta \leq 500\text{ mm}$</p> <p>$\delta > 50\text{ mm}$</p> <p>Độ vòng thi công</p> <p>$\delta - \delta$</p>	$\leq +4\text{ mm}$ $\leq +6\text{ mm}$

8	Sai lệch vị trí của thớt dưới gối theo mặt bằng so với thiết kế		$\leq \pm 10\text{mm}$
9	Sai lệch về cao độ của gối so với thiết kế (so sánh với B là khoảng cách tim ngang của hai gối)		$\leq 0,002B$

Bộ giao thông vận tải
Liên hiệp các XNXDCT
Xí nghiệp cầu:.....

Công trường cầu:.....
Qua sông:
Ở km..... đường sắt
(đường ôtô)

NHẬT KÝ

TẨY SẠCH MẶT TIẾP XÚC VÀ LẮP RÁP CỦA DÂM THÉP

Thứ tự	Tên nút hay cấu kiện	Mã hiệu	Thời gian			Ghi chú
			Tẩy sạch	Kiểm tra	Lắp ráp	

Bộ giao thông vận tải
Liên hiệp các XNXDCT
Xí nghiệp cầu:.....

Công trường cầu:.....
Qua sông:
Ở km..... đường sắt
(đường ôtô)

NHẬT KÝ

KIỂM TRA CỜ LÊ LỤC ĐỂ LIÊN KẾT BƯỚNG CUỐNG ĐỘ CAO

Ngày tháng năm	Ca	Cần vặn		Phương pháp hiệu chỉnh	Mômen xoắn (Kg. m)	Chỉ dẫn về thiết bị	Chữ ký của người phụ trách K.tra
		Loại	số				

Bộ giao thông vận tải
 Liên hiệp các XNXDCT
 Xí nghiệp cầu:.....

Công trường cầu:.....
 Qua sông:
 Ở km..... đường sắt
 (đường ôtô)

**NHẬT KÝ
 LẮP ĐẶT BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO**

Số thứ tự	Tên nút liên kết	Đường kính bulông	Số lượng bulông được lắp đặt	Mômen xoắn được đặt vào đai ốc (kg.m)	Kiểm tra lại bulông lắp ráp			
					Ngày nghiệm thu	Số đặt Mxoắn (kg.m)	Số BL kiểm tra	Họ và tên, chữ ký OTK (giám định).